

整改报告

常州协鑫可再生资源回收有限公司
环保应急演练总结

为了检验和提升员工环保应急处理能力，提高防范意识，增强自我保护能力，掌握突发环境事件的应急处置流程，保障生产安全及公司财产安全，2024年6月3日常州协鑫可再生资源回收有限公司组织开展了“突发环境应急演练”。

本次演练由环境管理部负责人王志刚担任指挥，环境管理部成员担任参演人员，参演工作分工明确，参演人员全部到位。

上午9:00-10:00，公司组织各班组、各职能部门及相关部门参加了应急演练启动会，特邀第三方培训中心的专家进行，对相关人员进行了理论知识及实操技能培训，并对上午的应急演练情况进行了详细的部署安排。

当天上午10:30，保安员发出报警信号，各岗位工作人员立即接到命令，迅速到位。参加演练的人员和工作人员全部按照分工工作，在最短时间内，通过员工手动报警，指挥员从指定路线进行有序疏散；把现场所有人员，按照有序疏散路线到安全地带。环境管理部按照预先制定的方案，有序、紧张地进行，按照疏散流程，各岗位人员在指定地点集合，进行了人员的清点统计。随后，保安员对现场疏散

演练过程中，参演人员均能按照应急预案的要求，迅速、有序地进行了疏散，参演人员均能按照应急预案的要求，迅速、有序地进行了疏散。演练过程中，参演人员均能按照应急预案的要求，迅速、有序地进行了疏散。

通过本次应急演练活动，参演组织成员的安全意识和应急处置能力得到了提高，参演人员均能按照应急预案的要求，迅速、有序地进行了疏散。演练过程中，参演人员均能按照应急预案的要求，迅速、有序地进行了疏散。

常州协鑫可再生资源回收有限公司
2024年 06月 3日

2、常州藤源可再生资源回收有限公司管理计划中废劳保用品危险特性描述有“感染性”整改如下：已在管理计划进行更改。

订票电话: 025-50927305
 0:30-11:30, 14:00-18:00

1993년 5월 17.

3. 常州藤源可再生资源回收有限公司贮存设施公示牌编号有误整改如下：已进行重做公示牌并进行编号更正。



4. 常州藤源可再生资源回收有限公司只有入库台账，无出库记录问题整改如下：已做出库记录。

危险废物废旧铅酸电池出场记录台账							
单位名称: 常州藤源可再生资源回收有限公司							
2024年							
时间	废物来源	废物名称	废物种类	联单编号	出库(吨)	记录人签名	备注
2.28	社会源	废旧铅酸电池	HW31	202403104008770	34.305	马博	
3.1	社会源	废旧铅酸电池	HW31	202403011007325	34.946	马博	
3.4	社会源	废旧铅酸电池	HW31	2024030400777	34.816	马博	
3.12	社会源	废旧铅酸电池	HW31	20240304008995	32.685	马博	
3.13	社会源	废旧铅酸电池	HW31	20240320000920	34.745	马博	
3.14	社会源	废旧铅酸电池	HW31	20240320007377	34.882	马博	
3.18	社会源	废旧铅酸电池	HW31	20240320009772	35.434	马博	
3.18	社会源	废旧铅酸电池	HW31	20240320009959	35.701	马博	
3.19	社会源	废旧铅酸电池	HW31	20240320001037	33.963	马博	
3.20	社会源	废旧铅酸电池	HW31	202403200010450	34.915	马博	
3.25	社会源	废旧铅酸电池	HW31	202403200011153	33.971	马博	
3.28	社会源	废旧铅酸电池	HW31	20240320001195	33.869	马博	
4.7	社会源	废旧铅酸电池	HW31	202403200013195	34.496	马博	
4.12	社会源	废旧铅酸电池	HW31	202403200014366	33.079	马博	
4.14	社会源	废旧铅酸电池	HW31	2024032000159670	35.356	马博	
4.23	社会源	废旧铅酸电池	HW31	202403200016315	35.081	马博	

危险废物废旧铅酸电池出场记录台账							
单位名称: 常州藤源可再生资源回收有限公司							
2024年							
时间	废物来源	废物名称	废物种类	联单编号	出库(吨)	记录人签名	备注
4.23	社会源	废旧铅酸电池	HW31	202403200016249	34.02	马博	
4.27	社会源	废旧铅酸电池	HW31	202403200017201	34.964	马博	
5.3	社会源	废旧铅酸电池	HW31	202403200018052	34.465	马博	
5.8	社会源	废旧铅酸电池	HW31	202403200018597	34.334	马博	
5.11	社会源	废旧铅酸电池	HW31	202403200019186	34.762	马博	
5.12	社会源	废旧铅酸电池	HW31	202403200019273	32.915	马博	
5.17	社会源	废旧铅酸电池	HW31	202403200019371	34.959	马博	
5.18	社会源	废旧铅酸电池	HW31	202403200019502	34.963	马博	
5.20	社会源	废旧铅酸电池	HW31	202403200019750	34.665	马博	
5.21	社会源	废旧铅酸电池	HW31	202403200020050	35.363	马博	
5.22	社会源	废旧铅酸电池	HW31	202403200020150	34.887	马博	
5.23	社会源	废旧铅酸电池	HW31	202403200020451	34.492	马博	
5.26	社会源	废旧铅酸电池	HW31	202403200020720	35.081	马博	
5.31	社会源	废旧铅酸电池	HW31	202403200021765	34.7	马博	
5.31	社会源	废旧铅酸电池	HW31	202403200022024	34.954	马博	
6.5	社会源	废旧铅酸电池	HW31	202403200022346	34.903	马博	

5. 常州藤源可再生资源回收有限公司环境监测频次低于排污许可要求(1月1次)问题整改:按照排污许可要求在一年检测无异异常改为进行1季度检测1次。

整改单位：常州藤源可再生资源回收有限公司



2024年10月30日