


企业整改报告



常州天智電鍍有限公司

2	公示危废去向	危废公示在库房内	 <p>危险废物</p> <table border="1"> <tr> <td>废物名称：废包装袋</td> <td>危险特性</td> </tr> <tr> <td>废物类别：HW49 其他废物</td> <td></td> </tr> <tr> <td>废物代码：900-041-49</td> <td>废物形态：固态</td> </tr> <tr> <td>主要成分：/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有害成分：氢氧化钠</td> <td></td> </tr> <tr> <td>注意事项：三防</td> <td></td> </tr> </table> <p>数字识别码：913204122511630069P900414920231226004 产生/收集单位：常州市大智慧电镀有限公司 联系人和联系方式：王蒙蒙 15256011003 产生日期：2023-12-26 废物重量：0.01 吨 备注：其他，其他，有容器包装（包装袋）</p>	废物名称：废包装袋	危险特性	废物类别：HW49 其他废物		废物代码：900-041-49	废物形态：固态	主要成分：/		有害成分：氢氧化钠		注意事项：三防	
废物名称：废包装袋	危险特性														
废物类别：HW49 其他废物															
废物代码：900-041-49	废物形态：固态														
主要成分：/															
有害成分：氢氧化钠															
注意事项：三防															

3	部分危废标签填写不规范	规范包装袋内	 <p>危废标签填写不规范示例</p>
---	-------------	--------	---

4	危废库房内未设置分区标识
---	--------------

5	检测废液未纳入管理计划	检测废液申报管理计划	
6	排污许可证未申报	重新申报第三季度排污许可证	
7	应急预案计划没制定	制定应急预案计划	<p>2023年公司应急演练计划</p> <p>为有效预防和控制公司事故和紧急状况，使公司各部门迅速有效地做好抢险救灾工作，最大限度地减少或消除可能产生的事故后果，增强员工应急自救能力，提升抗击突发事件的反应能力，能有组织、有秩序、迅速地引导员工安全迅速疏散。按照《事故应急预案管理制度》的要求，公司计划在2023年组织化验品库外泄泄漏的应急预案。</p> <p>一、演练的目的</p> <p>1、增强全体员工的安全意识，对应急演练有了进一步的了解。</p> <p>2、通过演练，为应急人员提供一次实践操作训练，使应急人员熟悉必要的应急操作，进一步增强了职工的忧患意识和应急逃生自救的能力，为真正的事故应急行动提供了宝贵的实践经验。</p> <p>3、公司的安全救援工作领导小组的组织能力、指挥能力、应变能力也得到了锻炼。</p> <p>4、</p> <p>二、演练具体安排</p> <p>1、演练总指挥：王承乾</p> <p>2、演练计划时间：2023.6.9</p> <p>3、演练地点：大留基硫酸罐区4#</p> <p>4、参加人员：化学品从业人员、应急处置小组</p> <p>5、演练内容：化学品意外泄漏事故</p> <p>1、演习情景：</p>

8	分类贮存不到位 已按照要求分 类贮存	 	

9
危废
库防
到氧
不渗
位，
环有
地坪
有破
损

重新刷
地坪漆

