

武进区雪堰镇后岸浜 “一浜一策”整治方案

雪 堰 镇 人 民 政 府

2022年6月



一、河道概况

后岸浜位于武进区雪堰镇雅浦港西侧和雪湖路南侧，属太湖流域武澄锡虞区水系，东起雅浦港，向西流经武进区雪堰镇南山行政村至后岸自然村附近，全长 0.14km。后岸浜是一条村级河道，主要功能为区域排涝和引水灌溉，不通航。

1.1 河道基本要素

1 基本特征						
河道名称	总长度 (km)	支流 (浜)个数	支流 (浜)长 度(km)	河道起点	河道讫点	流经自然村
后岸浜	0.14	0	0	雅浦港	后岸自然 村附近	后岸

2 河道断面			
河段	要素	现状	水系规划
后岸浜	河口宽 (m)	11-12	不小于 20
	河底高程 (m)	1.8-2.0	0.50
	河底宽 (m)	2-4	——

3 岸坡			
坡顶高程 (m)	4.5-5.2	内岸坡比	1:2-1:3
岸坡类型	自然土质斜坡为主	石质岸坡长度 (km)	0.04

4 河道淤积及清淤情况					
河道平均 淤深 (m)	0.6-0.7	淤积量 (万 m³)	0.77	上次清淤年份 及清淤量	2017 年 0.18 万 m³

1.2 后岸浜地理位置及周边水系图



1.3 后岸浜现状及照片



二、2022 年以来水质检测数据

河道名称	日期	COD	氨氮	总磷
后岸浜	3.19	15.8	1.318	0.249
后岸浜	4.8	26.8	0.693	0.110

三、污染源排查溯源

- 1、垃圾污染情况：无。
- 2、排口情况：后岸浜沿线有排放口 6 处，均为雨水口，晴天无水排出。
- 3、周边工业企业排放情况：无
- 4、周围生活污水收集处理情况：后岸浜分布有后岸 1 个自然村，经现场调查，后岸自然村农村生活污水已接管。
- 5、河道水系沟通及底泥淤积情况：河道水流通畅，后岸浜已于 2017 年进行清淤，清淤长度 145m，清淤方量 0.18 万 m³，2021 年对后岸浜全线进行河道清淤，清淤土方 0.15 万 m³。
- 6、日常管护情况：由镇政府委托第三方管护公司负责河道的日常保洁及巡查，镇河长制办公室负责河道管理。

四、整改措施及期限

- 1、加强河道长效管护力度，压实河长巡河职责；
- 2、加密河道水质检测频次，实时掌握水质动态；
- 3、持续河道沿线的排口监管；
- 4、增设曝气装置、生态浮岛净化水质；
- 5、加强周边污水管巡查力度及周边污水管网日常管护；
- 6、前岸浜-后岸浜活水工程；

7、以上整改措施于 2022 年全部完成。

五、河长制及长效管护落实情况

后岸浜已落实河道长效管护机制，由雪堰镇人民政府负责。通过社会化购买服务、属地管护等方式，落实经费，定期开展巡查，巡查工作内容主要包括河道保洁（打捞水生杂草、水面漂浮物、清理河坡垃圾）等。村级河长工作职责：对所管河道开展调查研究，定期开展河道巡查工作，巡查调研每月不少于 4 次，明确河道管理保护治理的总体目标，确定年度任务和工作方案。组织落实河道管理、保护、治理各项任务。组织开展“三乱”整治。对发现的情况交相关部门办理。主持召开河长会议，贯彻落实本级总河长的工作要求，对照河长制工作年度目标任务，研究解决所担任河长的河道管理保护中的问题。了解和掌握河道发生的突发事件，组织、参与处置。