

武进区雪堰镇囊坎浜 “一浜一策”整治方案



雪 堰 镇 人 民 政 府

2022 年 6 月

一、河道概况


囊坎浜位于武进区雪堰镇雅浦港西侧和镇南路南侧，属太湖流域武澄锡虞区水系，西起龟山村，向东流经武进区雪堰镇南山行政村至雅浦港，全长 0.37km，其中囊坎浜西端向东 120m 处为过水管涵，管径 600mm。囊坎浜是一条村级河道，主要功能为区域排涝和引水灌溉，不通航。

1.1 河道基本要素

表 1-1 囊坎浜河道基本要素表

1 基本特征						
河道名称	总长度 (km)	支流 (浜)个数	支流 (浜)长 度(km)	河道起点	河道 讫点	流经自然村
囊坎浜	0.37			龟山村	雅浦 港	龟山村
2 河道断面						
河段	要素		现状		水系规划	
囊坎浜	河口宽 (m)		7-16		不小于 20	
	河底高程 (m)		2.0-3.2		0.50	
	河底宽 (m)		4-12		——	
3 岸坡						
坡顶高程 (m)	4.9-6.3		内岸坡比		1:2-1:3	
岸坡类型	自然土质斜坡		石质岸坡长度 (km)		0	
4 河道淤积及清淤情况						
河道平均 淤深 (m)	0.6-0.7	淤积量 (万 m³)		0.46	上次清淤年份 及清淤量	2017 年 0.32 万 m³

1.2 囊坎浜地理位置及周边水系图



1.3 囊坎浜现状及照片



二、2022 年以来水质检测数据

日期	COD	氨氮	总磷
3.26	18.9	0.808	0.051
3.30	25.2	1.000	0.529
4.1	29.9	0.699	0.149
4.8	23.6	0.156	0.067
6.3	18.9	0.353	0.305

三、污染源排查溯源

1、垃圾污染情况：无。

2、排口情况：囊坎浜共有排放口 1 处，位于河道南侧囊坎浜西端东南方向 30m 处。为雨水口，晴天无水排出。

3、周边工业企业排放情况：周边存在一家废品收购站。

4、周围生活污水收集处理情况：囊坎浜主要分布有龟山村 1 个自然村，经现场调查，龟山自然村均已接管或者新建农村分散式生活污水处理设施。

5、河道水系沟通及底泥淤积情况：河道水流通畅，囊坎浜已于 2017 年进行清淤，清淤长度 460m，清淤方量 0.32 万 m³。

6、日常管护情况：由镇政府委托第三方管护公司负责河道的日常保洁及巡查，镇河长制办公室负责河道管理。

四、整改措施及期限

- 1、取缔河道废品收购站；
- 2、清理河道内垃圾漂浮物，开展岸坡整修。
- 3、加强河道长效管护力度，压实河长巡河职责；
- 4、加密河道水质检测频次，实时掌握水质动态。

五、河长制及长效管护落实情况

囊坎浜已落实河道长效管护机制，由雪堰镇人民政府负责。通过社会化购买服务、属地管护等方式，落实经费，定期开展巡查，巡查工作内容主要包括河道保洁（打捞水生杂草、水面漂浮物、清理河坡垃圾）等。村级河长工作职责：对所管河道开展调查研究，定期开展河道巡查工作，巡查调研每月不少于4次，明确河道管理保护治理的总体目标，确定年度任务和工作方案。组织落实河道管理、保护、治理各项任务。组织开展“三乱”整治。对发现的情况交相关部门办理。主持召开河长会议，贯彻落实本级总河长的工作要求，对照河长制工作年度目标任务，研究解决所担任河长的河道管理保护中的问题。了解和掌握河道发生的突发事件，组织和参与处置。

