

武进区雪堰镇前岸浜 “一浜一策” 整治方案

雪 堰 镇 人 民 政 府



一、河道概况


前岸浜位于武进区雪堰镇雪湖路南侧和雪雅线东侧，属太湖流域武澄锡虞区水系，西起雪堰镇南山行政村，向西流经前岸自然村至雅浦港，全长 0.31km。前岸浜是一条村级河道，主要功能为区域排涝和引水灌溉，不通航。

1.1 河道基本要素

表 1-1 前岸浜河道基本要素表

1 基本特征						
河道名称	总长度 (km)	支流 (浜)个数	支流 (浜)长 度(km)	河道起点	河道讫点	流经自然村
前岸浜	0.31			南山村	雅浦港	前岸
2 河道断面						
河段	要素		现状		水系规划	
前岸浜	河口宽 (m)		9		不小于 20	
	河底高程 (m)		2.0		0.50	
	河底宽 (m)		4		——	
3 岸坡						
坡顶高程 (m)	3.5-4.0		内岸坡比		1:2-1:3	
岸坡类型	自然土质斜坡为主		石质岸坡长度 (km)		0.21	
4 河道淤积及清淤情况						
河道平均 淤深 (m)	0.2-0.9	淤积量 (万 m³)		0.114	上次清淤年份 及清淤量	2017 年 0.117 万 m³

1.2 前岸浜地理位置及周边水系图



1.3 前岸浜现状及照片



二、2022 年以来水质检测数据

河道名称	监测时间	COD	氨氮	总磷
前岸浜	3.19	31.5	1.685	0.459
前岸浜	3.26	23.6	1.389	0.291
前岸浜	3.30	29.9	1.444	0.393
前岸浜	4.10	26.8	0.255	0.142

三、污染源排查溯源

- 1、垃圾污染情况：前岸浜沿河岸坡有 3 处零星生活垃圾堆放，均位于前岸北侧。
- 2、排口情况：前岸浜沿线无排放口。
- 3、周边工业企业排放情况：无。
- 4、周围生活污水收集处理情况：前岸浜主要分布有前岸 1 个自然村，经现场调查，前岸已经接管或者新建农村分散式生活污水处理设施。
- 5、河道水系沟通及底泥淤积情况：河道水流通畅，前岸浜已于 2017 年进行清淤，清淤长度 258.3m，清淤方量 0.117 万 m³，2021 年对城里浜全线进行河道清淤。
- 6、日常管护情况：由镇政府委托第三方管护公司负责河道的日常保洁及巡查，镇河长制办公室负责河道管理。

四、整治措施及期限

- 1、清理河道内垃圾漂浮物，整修岸坡；
- 2、加强河道长效管护；
- 3、加强河道长效管护力度，压实河长巡河职责；
- 4、加密河道水质检测频次，实时掌握水质动态；
- 5、加强已建生活污水管网的排查；

6、前岸浜-后岸浜水系沟通工程；

7、以上整改措施于 2022 年全部完成。

五、河长制及长效管护落实情况

前岸浜已落实河道长效管护机制，由雪堰镇人民政府负责。通过社会化购买服务、属地管护等方式，落实经费，定期开展巡查，巡查工作内容主要包括河道保洁（打捞水生杂草、水面漂浮物、清理河坡垃圾）等。**村级河长职责：**对所管河道开展调查研究，定期开展河道巡查工作，巡查巡查每月不少于 4 次，明确河道管理保护治理的总体目标，确定年度任务和工作方案。组织落实河道管理、保护、治理各项任务。组织开展“三乱”整治。对发现的情况交相关部门办理。主持召开河长会议，贯彻落实上级河长的工作要求，对照河长制工作年度目标任务，研究解决所担任河长的河道管理保护中的问题。了解和掌握河道发生的突发事件，组织和参与处置。