

武进区雪堰镇窑上浜 “一浜一策”整治方案

雪 堰 镇 人 民 政 府



一、河道概况

窑上浜位于武进区雪堰镇苏锡常南部高速和雪雅线交叉口东南侧、雅浦港西侧，属太湖流域武澄锡虞区水系，西北起雪雅线向东160m处,向东南流经武进区雪堰镇南山行政村至雅浦港,全长0.34km。窑上浜是一条村级河道，主要功能为区域排涝和引水灌溉，不通航。

1.1 河道基本要素

表 1-1 窑上浜河道基本要素表

1 基本特征						
河道名称	总长度 (km)	支流 (浜)个数	支流 (浜)长 度(km)	河道起点	河道讫 点	流经自然村
窑上浜	0.34			雪雅线向东 160m 处	雅浦港	窑上村
2 河道断面						
河段	要素		现状		水系规划	
窑上浜	河口宽 (m)		9.0-22.4		——	
	河底高程 (m)		2.1-2.3		——	
	河底宽 (m)		6.0-14.0		——	
3 岸坡						
坡顶高程 (m)	4.3-5.2		内岸坡比		1:2-1:3	
岸坡类型	自然土质斜坡为主		石质岸坡长度 (km)		0.08	
4 河道淤积及清淤情况						
河道平均 淤深 (m)	1.1-1.2	淤积量 (万 m ³)		0.47	上次清淤年份 及清淤量	2017 年 0.207 万 m ³

1.2 窑上浜地理位置及周边水系图

序号	河道名称	长度(km)	河道级别	流经乡镇	河道起点	河道终点
1	雅浦港	9.1	5	雪堰镇	直湖港	太湖




图 1-2 窑上浜交汇河道和水流方向图

1.3 窑上浜现状及照片



二、2022 年以来水质检测数据

日期	COD	氨氮	总磷
3.26	23.6	0.759	0.200
4.8	23.6	0.479	0.067
4.10	14.2	0.474	0.116

三、污染源排查溯源

1、垃圾污染情况：窑上浜沿线存在 1 处零星畜禽养殖，位于雪雅线向东 170m 处。窑上浜沿河岸坡有 4 处零星生活垃圾堆放，分布于窑上浜东侧河道两岸。

2、排口情况：窑上浜共有排放口 4 处，均为雨水排口，晴天无排水情况。

3、周边工业企业排放情况：无。

4、周围生活污水收集处理情况：窑上浜沿线主要分布有窑上自然村，经现场调查，窑上自然村污水尚未接管或建设农村生活污水处理设施。

5、河道水系沟通及底泥淤积情况：河道水流通畅，窑上浜已于 2017 年进行清淤，清淤长度 294m，清淤方量 0.207 万 m³。

6、日常管护情况：由镇政府委托第三方管护公司负责河道的日常保洁及巡查，镇河长制办公室负责河道管理。

四、整治措施及期限

1、对周边畜禽养殖进行整改，防止污染物入河；

2、清理河道内垃圾漂浮物，整修岸坡；

3、加强河道长效管护及水质检测工作；

4、以上整改措施于 2022 年全部完成。

五、河长制及长效管护落实情况

窑上浜已落实河道长效管护机制，由雪堰镇人民政府负责。通过社会化购买服务、属地管护等方式，落实经费，定期开展巡查，巡查工作内容主要包括河道保洁（打捞水生杂草、水面漂浮物、清理河坡垃圾）等。**村级河长工作职责：**对所管河道开展调查研究，定期开展河道巡查工作，巡查调研每月不少于4次，明确河道管理保护治理的总体目标，确定年度任务和工作方案。组织落实河道管理、保护、治理各项任务。组织开展“三乱”整治。对发现的情况交相关部门办理。主持召开河长会议，贯彻落实本级总河长的工作要求，对照河长制工作年度目标任务，研究解决所担任河长的河道管理保护中的问题。了解和掌握河道发生的突发事件，组织参与处置。