

武进区雪堰镇张墓浜

“一浜一策”整治方案

雪 堪 镇 人 民 政 府

2022年6月



一、河道概况

张墓浜位于武进区雪堰镇张墓村东侧、窑上村北侧和雅浦港西侧，属太湖流域武澄锡虞区水系，西起雪雅线，向东流经武进区雪堰镇南山行政村至雅浦港，全长 0.65km。张墓浜是一条村级河道，主要功能为区域排涝和引水灌溉，不通航。

1.1 河道基本要素

表 1-1 张墓浜河道基本要素表

1 基本特征

河道名称	总长度 (km)	支流 (浜)个数	支流 (浜)长 度(km)	河道起点	河道迄 点	流经自然村
张墓浜	0.65			张墓村	雅浦港	张墓村

2 河道断面

河段	要素	现状	水系规划
张墓浜	河口宽 (m)	3.0-16.0	—
	河底高程 (m)	2.0-4.0	—
	河底宽 (m)	3.0-4.0	—

3 岸坡


坡顶高程 (m)	5.0-6.5	内岸坡比	1:2-1:3
岸坡类型	自然土质斜坡为主	石质岸坡长度 (km)	0.17

4 河道淤积及清淤情况

河道平均 淤深 (m)	0.3-0.8	淤积量 (万 m ³)	0.26	上次清淤年份 及清淤量	2017 年 0.39 万 m ³
----------------	---------	----------------------------	------	----------------	---------------------------------

1.2 张墓浜地理位置及周边水系图

序号	河道名称	长度(km)	河道级别	流经乡镇	河道起点	河道讫点
1	雅浦港	9.1	5	雪堰镇	直湖港	太湖



1.3 张墓浜现状及照片



二、2022年以来水质检测数据

日期	COD	氨氮	总磷
3.19	35.8	2.238	0.532
3.26	26.8	1.060	0.280
3.30	29.9	0.912	0.189
4.8	31.5	0.195	0.099
4.10	20.5	0.682	0.565
6.3	23.6	1.405	0.371

三、污染源排查溯源

1、垃圾污染情况：张墓浜沿线存在1处零星畜禽养殖。位于雪雅线东侧100m处河道北侧。

2、排口情况：张墓浜共有排放口4处，一处为企业化粪池排水，其余均为雨水口，晴天无排水情况。

3、周边工业企业排放情况：周边企业1家，企业雨污分流不到位，污水接管未到位。

4、周围生活污水收集处理情况：张墓浜沿线主要分布有张墓自然村，张墓自然村生活污水尚未接管，已对生活污水进行截流。

5、河道水系沟通及底泥淤积情况：河道水流通畅，张墓浜已于2017年进行清淤，清淤长度579m，清淤方量0.39万m³，2021年对城里浜全线进行河道清淤。

6、日常管护情况：由镇政府委托第三方管护公司负责河道的日常保洁及巡查，镇河长制办公室负责河道管理。

四、整治措施及期限

- 1、加强河道长效管护力度，压实河长巡河职责；
- 2、加密河道水质检测频次，实时掌握水质动态；
- 3、要求该企业进行雨污水分流，生活污水接管；
- 4、以上整改措施全部于 2022 年完成。

五、河长制及长效管护落实情况

张墓浜已落实河道长效管护机制，由雪堰镇人民政府负责。通过社会化购买服务、属地管护等方式，落实经费，定期开展巡查，巡查工作内容主要包括河道保洁（打捞水生杂草、水面漂浮物、清理河坡垃圾）等。**村级河长工作职责：**对所管河道开展调查研究，定期开展河道巡查工作，巡查调研每月不少于 4 次，明确河道管理保护治理的总体目标，确定年度任务和工作方案。组织落实河道管理、保护、治理各项任务。组织开展“三乱”整治。对发现的情况交相关部门办理。主持召开河长会议，贯彻落实本级总河长的工作要求，对照河长制工作年度目标任务，研究解决所担任河长的河道管理保护中的问题。了解和掌握河道发生的突发事件，组织参与处置。