



211020342287

检测报告

报告编号: 2022-11-08-001

检测类别 委托检测

项目名称 雪堰镇河道支浜水质检测

委托单位 雪堰镇人民政府



江苏申达检验有限公司



地址: 常州市武进区牛塘镇虹西路 199 号 4 号厂房 1 楼

邮编: 213163

电话: 0519-85202885

网址: <http://www.jssdjy.com>

传真: 0519-85213796

电邮: shendajianyan@163.com



检测报告

报告编号: 2022-11-08-001
页码/总页: 1页/2页

委托单位	雪堰镇人民政府		
联系人	13861008571	地址	/
电话	徐小兴	邮编	/
检测目的/任务单编号	委托检测/2022-11-08-001		
项目名称	雪堰镇河道支浜水质检测		
采样人员	黄平、葛明静	分析人员	卢一宁、刘婷、包喜梅
采样日期	2022.11.08	分析日期	2022.11.08-2022.11.09
检测内容	水质: 高锰酸盐指数、氨氮、总磷。		
结论	检测结果见下页		
编制 <u>薛舍合</u> 审核 <u>周</u> 批准 <u>李</u> 日期 2022 年 12 月 11 日 			



检测报告

报告编号: 2022-11-08-001
页码/总页: 2页/2页

表1 水质 检测数据

序号	支浜名称	采样点位	检测项目		
			高锰酸盐指数(mg/L)	氨氮(mg/L)	总磷(mg/L)
1	张墓浜	雪雅线	4.3	0.832	0.12
2	后岸浜	后岸浜	4.5	1.07	0.13
3	囊坎浜	南山桥	4.7	1.13	0.12
4	城里浜	城里桥	4.1	0.879	0.10
5	后市桥浜	雪雅线	4.3	0.963	0.10
6	费巷浜	费巷桥	4.5	1.83	0.14
7	窑上浜	窑上浜	4.8	1.17	0.13
8	前岸浜	前岸桥	4.0	0.739	0.12

表2 水质 检出限

检测项目	单位	检出限	检测项目	单位	检出限
氨氮	mg/L	0.025	总磷	mg/L	0.01
高锰酸盐指数	mg/L	0.5	/	/	/

表3 水质 检测附表

采样技术规范	检测项目	检测依据	仪器名称及型号	仪器编号	备注
地表水环境质量监测技术规范 HJ 91-2022	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009	UV-2000型紫外可见分光光度计	A-011	
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	UV-2000型紫外可见分光光度计	A-011	
	高锰酸盐指数	水质高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989	滴定管	/	

报告结束

