



企业整改报告

企业名称 (盖章)	云禾环境科技(常州)股份有限公司		详细地址	常州市武进经济开发区 富杉路6号
企业整改 承诺	对于江苏省生态环境厅人员2023年10月12日对我单位进行危废经营单位危废规范化管理检查中提出的3项安全隐患问题,我单位主要负责人对此高度重视,安排人员、资金,采取可行有效措施,已经及时整改到位,现将整改情况如实报告,并对此报告内容的真实性、合法性负全部责任。 单位主要负责人(签名): 杨晓燕 2023年11月10日			
序号	存在问题	整改措施和过程	整改效果	企业复查 人员
1	“危险废物经营单位信息公开”标志牌未设置在厂区外部	按规范制作新的“危险废物经营单位信息公开”标志牌并粘贴至厂区外部围墙;		杨晓燕
2	堆放的危废之间未留足人行通道;危废不应靠墙堆放;导流槽盖板被吨袋覆盖	尽快处理了相关隔间内的危废,留足人行巡查通道;靠墙的危废移开并有序堆放;放置在导流槽盖板上的吨袋及时移除		杨晓燕

3	仓库地面部分环氧地坪破损	破损的墙裙及地面及时补漆		杨晓燕
---	--------------	--------------	--	-----

说明：此表可根据安全隐患问题多少进行续页。

