

2024 年江苏省危险废物规范化环境管理评估问题整改报告（续页）

被抽查企业名称
(盖章)

常州朗锐铸造有限公司

详细地址

常州市武进高新技术产业开发区龙盘路 6 号




序号	评估发现的问题	整改措施和过程	整改效果（图文并茂）	企业复查人
----	---------	---------	------------	-------

1



台账中未明确八位码等相关信息

按要求在手工台账中增加危险废物八位码信息



根据危险废物种类，在相应的手工台账中增加了和危废名称相对应的八位码

姬虎灿

说明：此表可根据安全隐患问题多少进行续页。





各案编号: 32041220245157

姬虎灿

已完成话管理计划变更工作,新的管理计划增加了减少产生量与危害性措施

变更话管理计划，增加
减少产生量与危害性措
施

管理计划中未填写减少产生量与危害性措施；

2

说明: 此表可根据安全隐患问题多少进行续页。