



常州市晟安环保科技有限公司

整改报告

2024 年 9 月 16 日

整改报告

2024 年 9 月 10 日，常州市生态环境局对常州市晟安环保科技有限公司进行了危废经营单位省级规范化评估，专家详细核查了台账资料并进行了仔细的现场踏勘，提出了 4 条整改意见，我司认真听取了专家意见，立即制定了详尽的方案并组织人员逐条整改完成。

常州市晟安环保科技有限公司

2024 年 9 月 16 日



附件：

常州市晟安环保科技有限公司

1. 入库台账中确实贮存设施点等相关信息；
2. 裂解废渣以产品形式出厂，未按照 HJ1091 要求开展相关检测；
3. 实验室无投放登记表，无贮存设施标识；
4. 来料库未张贴贮存设施标识。

整改二：根据《固体废物再生利用污染防治技术导则》(HJ1091-2020)中要求，我司对裂解废渣产品砖坯料制定检测方案并开展相关检测。

常州市晟安环保科技有限公司

砖坯料环境风险监测方案

根据《固体废物再生利用污染防治技术导则》(HJ1091-2020)中 8.1 要求，常州市晟安环保科技有限公司定期对砖坯料进行采样监测，监测频次应满足以下要求：当再生利用裂解废渣时，针对砖坯料产品中的特征污染物（含油量、可浸出重金属含量）监测频次低于每周 3 次；在裂解废渣投加量稳定的前提下，连续二周监测结果均不超出产品质量标准时，频次可减为每月 1 次；连续三个月监测结果均不超出产品质量标准时，频次可减为每年 1 次；若在此期间监测结果出现异常或固体废物来源发生变化或再生利用中断超过半年以上，则监测频次重新调整为不低于每周 3 次，依次重复。



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 230920340938

名称: 通标标准技术服务(上海)有限公司

注册地址: 上海市徐汇区宜山路889号1幢4层、5层, 3幢1座整层, 2座C、E单元, 3座E单元, 4座C、D、E单元, 5座C01、D、E单元, 6座C、D02、E单元, 7座C、D、E单元, 8座D01、D02单元、E单元, 9座C、D、E单元, 10座C、D、E单元, 4幢3座C、D单元, 4座整层, 7座D01单元, 10座C01、E单元

地址:

检验检测地址: 上海市徐汇区宜山路889号, 上海市浦东新区秀浦路3999弄3号厂房, 上海市奉贤区鲁工路68号, 上海市松江区新桥镇金都西路508号, 上海化学工业区神工路联合路宇生2号门, 中国(上海)自由贸易试验区康桥东路1159弄69号, 上海市松江区新桥镇申港路265号, 上海市嘉定区兴庆路1301号, 上海市浦东新区康桥东路1369号4号楼1层111室和3层301室, 上海市浦东新区康桥东路1088号F栋

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检测报告或证书的法律责任由通标标准技术服务(上海)有限公司承担。



许可使用标志



230920340938

发证日期: 2023年10月13日

有效期至: 2025年09月18日

发证机关: 上海市市场监督管理局

请在有效期届满3个月前提出复查申请,不再另行通知。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。



证照编号: 04000000202312200040

类型 有限责任公司(外商投资企业法人独资)

國稅局

[illegible]

仅供常州市晟安环保科技有限公司报价使用

成立日期 2009年02月26日

2 上海市徐汇区宜山路889号3幢1层整层, 2
层C、E单元, 3层E单元, 4层C、D、E单
元, 5层C、D、E单元, 6层C、D、E单
元, 7层C、D、E单元, 8层D、D2单元
元, E单元, 9层C、D、E单元, 10层C
D、E单元, 4幢3层C、D单元, 4层C、D、
E单元, 7幢D单元, 10层C、E单元

登記机关

2023 年 12 月 20 日

市場主體應當於每年1月1日至6月30日通過國家企業信用信託公示系統報送公示年度報告。

国家市场监督管理总局监制

整改三：完善实验室投放登记表及贮存设施标识。

常州市晟安环保科技有限公司

化验室危险废物投放记录表

贮存点名称：化验室

包装容器编号：SL001

序号	时间	危废名称	危废代码	责任人
1	9月15日	化验室废物	900-047-49	张会
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

收运日期：

收运量：

收运交接双方签字：



整改四：完善来料库贮存设施标识

